

# 現在の通行止状況

2019/10/15 11:00時点

| 第87報 12時30分現在   |                    |  |                      |      |                       |
|---|--------------------|--|----------------------|------|-----------------------|
| 令和元年10月15日<br>東京都災害対策本部   |                    |  |                      |      |                       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">                 令和元年台風第19号に係る対応について<br/>                 &lt;都道の通行止め解除及び区間変更をお知らせします&gt;             </div> |                    |  |                      |      |                       |
| 【区間変更(縮小)】通行止め区間  |                    |  |                      |      |                       |
| 区分  | 路線名                | 通行止め区間及び延長   | 開始日時                 | 解除日時 | 摘要                    |
| 継続  | 主要地方道33号<br>(檜原街道) | あきる野市戸倉<br>(すぎの子地下道東)<br>～<br>西多摩郡檜原村上川乗<br>(南秋川橋北)<br>14.1km    | 令和元年10月12日<br>8時30分  | 未定   | 道路流出<br>による<br>(区間変更) |
| -----   |                    |  |                      |      |                       |
| 【継続】通行止め区間  |                    |  |                      |      |                       |
| 区分  | 路線名                | 通行止め区間及び延長   | 開始日時                 | 解除日時 | 摘要                    |
| 継続  | 一般都道204号<br>(日原街道) | 西多摩郡奥多摩町水川<br>(根元神社北)<br>～<br>西多摩郡奥多摩町日原<br>(日原終点)<br>10.0km     | 令和元年10月12日<br>8時00分  | 未定   | 道路流出<br>による           |
| 変更  | 一般都道521号<br>(陣馬街道) | 八王子市上恩方町<br>(中の橋)<br>～<br>八王子市上恩方町<br>(和田峠)<br>3.6km<br>(車両通行止め) | 令和元年10月12日<br>8時30分  | 未定   | 土砂流出<br>による           |
| 継続  | 一般都道201号           | あきる野市十里木<br>(落合橋南)<br>～<br>あきる野市上養沢<br>(柿平橋東)<br>7.2km           | 令和元年10月12日<br>8時30分  | 未定   | 土砂流出<br>による           |
| 継続  | 一般都道205号           | 西多摩郡檜原村本宿<br>(檜原小学校前)<br>～<br>西多摩郡檜原村藤原<br>(除毛橋西)<br>9.6km       | 令和元年10月12日<br>8時30分  | 未定   | 土砂流出<br>による           |
| 継続  | 一般都道186号           | 八王子市高月町<br>(高月浄水場交差点)<br>～<br>八王子市加住町1丁目<br>(高月配水池付近)<br>0.6km   | 令和元年10月12日<br>11時30分 | 未定   | 倒木<br>による             |
| 継続  | 主要地方道45号<br>(吉野街道) | 青梅市御岳1<br>(御岳橋)<br>～<br>青梅市柚木町3<br>(軍畑大橋南)<br>2.7km              | 令和元年10月12日<br>14時30分 | 未定   | 道路流出<br>による           |

|    |                     |  |                      |    |   |
|----|---------------------|--|----------------------|----|---|
| 継続 | 一般都道184号            | 日の出町大字大久野<br>(つるつる温泉入口)<br>～<br>日の出町大字大久野<br>(不動橋西側)<br>20.2km | 令和元年10月12日<br>19時00分 | 未定 | 道路流出<br>による                             |
| 継続 | 主要地方道28号<br>(成木街道)  | 青梅市根ヶ布1<br>(根ヶ布)<br>～<br>青梅市黒沢2<br>(黒沢二丁目)<br>2.0km            | 令和元年10月12日<br>23時20分 | 未定 | 土砂流出<br>による                             |
| 継続 | 主要地方道46号<br>(新滝山街道) | 八王子市戸吹町<br>(戸吹町南)<br>～<br>あきる野市牛沼<br>(東京サマーランド前)<br>1.7km      | 令和元年10月13日<br>1時00分  | 未定 | 土砂流出<br>による<br>あきる野イン<br>ター方向のみ<br>通行不可 |
| 継続 | 一般都道256号<br>(甲州街道)  | 【日野橋】<br>日野市大字日野<br>(日野橋南詰)<br>～<br>立川市錦町6<br>(日野橋)<br>0.6km   | 令和元年10月13日<br>4時50分  | 未定 | 橋梁に段差が<br>生じたことによ<br>る                  |

台風19号による通行止め発生箇所 29箇所  
 すでに交通開放済みの箇所 18箇所  
 現在対応中の箇所 11箇所

現在対応中の11箇所のうち半孤立集落箇所 3箇所

# 通行止箇所状況図(半孤立集落箇所)

2019/10/15 11:00時点




# 日野橋(甲州街道)の通行止箇所状況図

2019/10/15 11:00時点


## 案内図



## 平面イメージ図



## 断面イメージ図



## 【橋の概要】

橋 長 : 367.2 m  
幅 員 : 11.7 m  
構造形式 : 20径間  
架設年度 : 大正15年  
参 考 : 今後架替予定

## 【被災の概要】

場所 : 多摩川 日野橋左岸から約90mの箇所  
状況 : ○P5橋脚が沈下し傾く  
○橋梁上部が沈下  
○10月13日(日) 04:50 通行止め  
代替ルートあり



## 【今後の対応】

水位が低下し、現場での安全が確保された後、詳細な調査を実施する。  
あわせて早期交通解放に向けた、仮設橋等についても検討する。

# 台風19号に伴う河川溢水箇所図 (令和元年10月11日~13日)

成木川 (青梅市成木一丁目、末成橋)



浅川 (八王子市上恩方町、板当橋)


秋川 (あきる野市山田、山田大橋)



南浅川 (八王子市廿里町、白山橋)




谷沢川 (世田谷区野毛一丁目、滝ノ橋)



| 河川名 | 溢水箇所  | 状況      |
|-----|-------|---------|
| 成木川 | 成木一丁目 | 水深約1.5m |
| 浅川  | 上恩方町  | 水深約1.2m |
| 南浅川 | 廿里町   | 水深約1.0m |
| 谷沢川 | 野毛一丁目 | 水深約1.8m |
| 秋川  | 山田    | 水深約0.5m |

# 台風19号における秋川の浸水被害状況等

令和元年10月  
建設局河川部



## <被害状況>

- ・浸水深 0.3~0.8m程度
- ・浸水面積 約4.8ha
- ・浸水棟数 約50棟
- ・護岸損壊 約150m (10/13速報値)

## 【原因】

- ・流下能力を上回る洪水による溢水

## 【今後の対応方針】

- ・護岸の応急復旧

